

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО

Зам. генерального директора



А.С. Евдокимов

«06 04 2004 г.

Виброметр HVM 100 (IHVM 100)	Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 26955-04
	Взамен № _____

Изготовлен по документации фирмы «Larson-Davis» (США) . Виброметр HVM 100 (IHVM 100) № 00115 с акселерометром SEN021F № P26107.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Виброметр HVM 100 (IHVM 100) предназначен для измерения среднеквадратичных, эквивалентных и пиковых уровней виброускорения с целью оценки влияния общей и локальной вибрации на человека на производстве, в жилых и общественных зданиях.

ОПИСАНИЕ ТИПА

Виброметр HVM 100 (IHVM 100) № 00115 представляет собой малогабаритный измерительный прибор, состоящий из измерительно-индикаторного блока (ИИБ) и трехкомпонентного ICP-акселерометра типа SEN021F № P26107.

Принцип работы виброметра основан на преобразовании вибрационного сигнала, поступающего на трехкомпонентный ICP-акселерометр SEN021F, в пропорциональный ему электрический сигнал с последующей выборкой дискретных значений электрического сигнала, аналого-цифровым преобразованием и обработкой дискретных значений встроенным микропроцессором с последующей индикацией на графическом жидкокристаллическом индикаторе измерительно-индикаторного блока. Акселерометр соединяется с измерительно-индикаторным блоком виброметра с помощью кабеля.

ИИБ имеет клавиатуру, с помощью которой оператор осуществляет настройку прибора.

Виброметр имеет три входных канала, функцию расчета модуля виброускорения, однократное и 2-кратное интегрирование, независимые аналоговые выходы по постоянному (DC) и переменному (AC) току для всех трех каналов одновременно, частотные коррекции:

- "Fa", "Fb", "Fc" - режим "Vibration";
- "Wh" – режим "Hand-Arm" в соответствии с ИСО 8041;
- "Wd", "Wk" - режим "Whole-Body" в соответствии с ИСО 8041.

Виброметр питается от 2-х батарей типа АА (МЭК LR6).

Виброметр имеет серийный порт для связи прибора с компьютером или принтером.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон измерения виброускорения 74-175 дБ (относительно 10^{-6} м/с^2)

2. Собственные шумы виброметра:

2.1. Частотная коррекция

"Fa"

При усиении:

- 0 dB	меньше низшего предела измерения
- 20 dB	то же
- 40 dB	26 dB
- 60 dB	23 dB

2.2. Частотная коррекция

"Fb"

При усиении :

- 0 dB	64 dB
- 20 dB	44 dB
- 40 dB	30 dB
- 60 dB	23 dB

2.3. Частотная коррекция

"Fc"

При усиении :

- 0 dB	64 dB
- 20 dB	44 dB
- 40 dB	30 dB
- 60 dB	23 dB

2.4. Частотная коррекция

"Wh"

При усиении:

- 0 dB	меньше низшего предела измерения
- 20 dB	то же
- 40 dB	то же
- 60 dB	10 dB

**2.5. Частотная коррекция
“Wd”**

При усилении:	- 0 dB	меньше низшего предела измерения
	- 20 dB	то же
	- 40 dB	то же
	- 60 dB	23dB

**2.6. Частотная коррекция
“Wk”**

При усилении:	- 0 dB	меньше низшего предела измерения
	- 20 dB	то же
	- 40 dB	24 dB
	- 60 dB	18 dB

3. Предел относительной погрешности измерений виброметра : $\pm 0,5$ дБ

4. Нестабильность показаний виброметра за 3 часа непрерывной работы после включения и прогрева при неизменных условиях: не более $\pm 0,1$ дБ.

5. Максимально допустимые отклонения от частотных коррекций:

5.1. “Fa”

в диапазоне частот:

3,15 Гц – 100 Гц ± 1 дБ

5.2. “Fb”

в диапазоне частот:

- (3,15 – 1000) Гц ± 1 дБ
- (1000 – 1250) Гц ± 2 дБ

5.3. “Fc”

в диапазоне частот:

- | | |
|--------------------|------------|
| (6,3 – 10) Гц | ± 2 дБ |
| • (10 – 1000) Гц | ± 1 дБ |
| • (1000 – 1250) Гц | ± 2 дБ |

5.4. ”Wh”

в диапазоне частот:

- (3,15 – 10) Гц ± 2 дБ
- (10 – 1000) Гц ± 1 дБ
- (1000 – 1250) Гц ± 2 дБ

5.5. “Wd”

в диапазоне частот:

3,15 Гц - 100 Гц ± 1 дБ

5.5. “Wk”

в диапазоне частот:

3,15 Гц - 100 Гц ± 1 дБ

6. Коэффициент преобразования акселерометра SEN021F № P26107

- По осям: - Z: $(10,08 \pm 0,1)$ мВ/ g
- X: $(10,44 \pm 0,1)$ мВ/ g
- Y: $(10,08 \pm 0,1)$ мВ/ g

где $g = 9,807$ м/с²

7. Относительный коэффициент поперечного преобразования : не более 4%.

8. Габаритные размеры виброметра:

Измерительно-индикаторный блок: 83 мм x 152 мм x 25 мм

9. Масса виброметра:

Измерительно-индикаторный блок: 279 г

10. Рабочие условия эксплуатации:

Диапазон рабочих температур: -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$

Относительная влажность до 90%, при температуре 40°C .

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа СИ наносится на титульный лист эксплуатационной документации типографическим способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Виброметр поставляется в следующей комплектации:

- | | |
|---|-------|
| - Измерительно-индикаторный блок
(ИИБ) | 1 шт. |
| - Акселерометр SEN021F № P26107 с
кабелем кабель 3-х компонентный
CBL 122 | 1 шт. |
| - Батареи типа АА (МЭК LR6) | 2 шт. |
| - Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

ПОВЕРКА

Проверка проводится по МИ 1873-88 "Виброметры с пьезоэлектрическими и индукционными преобразователями. Методика поверки".

Межпроверочный интервал 1 год.

Основное оборудование для поверки: Установка поверочная вибрационная 2 разряда по МИ 2070.

- 5 -

- ГОСТ 30296-95 – “Аппаратура общего назначения для определения основных параметров вибрационных процессов. Общие технические требования.”
- ИСО 8041 – “Реакция человека на воздействие вибрации. Характеристики, установленные для сейсмических датчиков.”

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Виброметр HVM 100 (IHVM 100) № 00115 с акселерометром SEN021F №Р26107 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, включен в действующую государственную поверочную схему и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Фирма «Larson-Davis» (США).

Генеральный директор
ООО «ОКТАВА+МС»
Начальник лаборатории №41
«Ростест-Москва»



М.В. Сергеев



В.М. Барабанников