

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель ГЦИ СИ  
ФГУ «Нижегородский ЦСМ»



И.И. Решетник  
2006 г.

pH-метры МАРК-902	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 24453-06 Взамен № _____
----------------------	--

Выпускаются по ГОСТ 27987 и техническим условиям ТУ 4215-024-39232169-2006.

### Назначение и область применения

pH-метр МАРК-902 (в дальнейшем - pH-метр) предназначен для непрерывного измерения активности ионов водорода (pH) и температуры (°C) водных растворов, а также ЭДС (мВ) pH-электродов.

Область применения – на предприятиях теплоэнергетики, химической, металлургической, фармацевтической промышленности, в сельском хозяйстве, в биологии и других отраслях промышленности.

### Описание

pH-метр МАРК-902 представляет собой двухканальный измерительный прибор имеющий следующие исполнения:

- МАРК-902 с блоком преобразовательным щитового исполнения (ВР31.01.000), блоком датчиков БД-902 (ВР31.02.000), электродами ЭС-10601/7 и ЭСр-10106-3,0;
- МАРК-902/1 с блоком преобразовательным настенного исполнения (ВР43.01.000), блоком датчиков БД-902 (ВР31.02.000), электродами ЭС-10601/7 и ЭСр-10106-3,0;
- МАРК-902А с блоком преобразовательным щитового исполнения (ВР31.01.000), блоком датчиков БД-902А (ВР31.02.000-01), электродом ЭСК-10617/7;
- МАРК-902А/1 с блоком преобразовательным настенного исполнения (ВР43.01.000), блоком датчиков БД-902А (ВР31.02.000-01), электродом ЭСК-10617/7;
- МАРК-902МП с блоком преобразовательным щитового исполнения (ВР31.01.000), блоком датчиков БД-902МП (ВР43.02.000), электродом ЭСК-10617/7;
- МАРК-902МП/1 с блоком преобразовательным настенного исполнения (ВР43.01.000), блоком датчиков БД-902МП (ВР43.02.000), электродом ЭСК-10617/7.

Измеренные значения pH и температуры контролируемой среды, либо измеренные значения ЭДС и температуры контролируемой среды выводятся на экран индикатора. При этом возможны режимы индикации первого, либо второго канала и режим одновременной индикации двух каналов измерения.

pH-метр имеет два токовых выхода соответствующие двум каналам измерения pH. Токовые выходы могут иметь диапазоны от 0 до 5 мА, либо от 4 до 20 мА.

Диапазоны измерения pH в каждом канале могут выбираться независимо друг от друга. Значения пределов выбранных диапазонов также отображаются на экране индикатора. При перегрузке любого из диапазонов на экране индикатора появится надпись «ПЕРЕГРУЗКА».

В каждом из каналов pH-метра предусмотрены две свободно программируемые уставки, задающие верхний и нижний пределы контроля измеряемой величины pH.

Конструктивно pH-метр выполнен в виде блоков – блока преобразовательного и блока датчиков.

Блок преобразовательный МАРК-902 – микропроцессорный, осуществляющий отображение результатов измерения (pH, температуры и ЭДС pH-электродов) на экране графического ЖК индикатора (в дальнейшем индикатор), формирование сигнала на токовом выходе, управление реле установок и обмен с ПК.

Блок преобразовательный (БП) щитового или настенного исполнения выполнен в корпусе из

металла. БП щитового исполнения (ВР31.01.000) имеет степень защиты IP30 по ГОСТ 14254. БП настенного исполнения (ВР43.01.000) имеет степень защиты IP65 по ГОСТ 14254.

В зависимости от комплекта поставки в состав рН-метра входит один либо два блока датчиков.

Блок датчиков БД-902 включает в себя: блок усилителя, датчик температуры, раздельные электроды. В блоке датчиков БД-902А используется комбинированный электрод.

Блок усилителя выполнен в алюминиевом корпусе со съемной верхней крышкой со степенью защиты IP62 по ГОСТ 14254. На боковой стенке корпуса блока усилителя расположены разъемы для подключения раздельных электродов (измерительного типа ЭС-10601/7 и вспомогательного типа ЭСр-10106-3,0) либо комбинированного электрода типа ЭСК-10617/7 и датчика температуры. В качестве датчика температуры используется терморезистор, помещенный в металлический корпус.

Блок датчиков БД-902МП включает в себя: блок усилителя, комбинированный электрод (типа ЭСК-10617/7), датчик температуры.

Электронная плата блока усилителя и контактные соединения с электродами герметично защищены металлическим кожухом со степенью защиты IP68 по ГОСТ 14254. Электродная часть блока датчиков (рабочие части комбинированного электрода и датчика температуры) защищена кожухом в виде металлической трубы с отверстиями для свободной циркуляции анализируемой воды в области электродов. Блок датчиков соединяется с блоком преобразовательным кабелем через разъем.

В основу работы рН-метра положен потенциометрический метод измерения рН контролируемого раствора.

При измерении рН растворов в приборе используются раздельные электроды (электрод измерительный и электрод сравнения), либо комбинированный электрод. Раздельные электроды либо комбинированный электрод являются электродной системой.

Электродная система при погружении в контролируемый раствор развивает ЭДС, линейно зависящую от значения рН.

Сигнал (ЭДС) с электродной системы и сигнал с датчика температуры подаются на преобразователь, состоящий из блока усилителя и измерительного преобразователя (блока преобразовательного). В блоке усилителя сигналы усиливаются и преобразуются в цифровую форму и через кабель поступают на вход блока преобразовательного.

С помощью измерительного преобразователя ЭДС электродной системы в рН-метре преобразуется в значение рН с учетом температуры анализируемого раствора, т.е. выполняется автоматическая термокомпенсация, которая компенсирует только изменение ЭДС электродной системы.

В рН-метре применен графический жидкокристаллический индикатор, который позволяет формировать различные экраны в режимах измерения, градуировки и настройки параметров.

Рабочие условия эксплуатации рН-метра: температура окружающего воздуха от 5 до 50 °C, относительная влажность окружающего воздуха до 80 % при температуре 35 °C.

Давление анализируемой среды для исполнений МАРК-902МП, МАРК-902МП/1 от 0 до 0,025 МПа.

## Основные технические характеристики

Диапазон измерения активности ионов водорода (рН) рН-метра, рН ..... от 1 до 12.

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности рН-метра при измерении рН при температуре анализируемой среды  $(25,0 \pm 0,2)$  °C и температуре окружающего воздуха  $(20 \pm 5)$  °C, рН:

- для исполнений МАРК-902, МАРК-902/1 .....  $\pm 0,05$ ;
- для исполнений МАРК-902А, МАРК-902А/1, МАРК-902МП, МАРК-902МП/1.....  $\pm 0,20$ .

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности рН-метра при измерении рН, вызванной изменением температуры анализируемой среды (погрешность температурной компенсации), рН:

- для исполнений МАРК-902, МАРК-902/1 .....  $\pm 0,10$ ;
- для исполнений МАРК-902А, МАРК-902А/1, МАРК-902МП, МАРК-902МП/1.....  $\pm 0,20$ .

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности рН-метра исполнений МАРК-902А, МАРК-902А/1, МАРК-902МП, МАРК-902МП/1 при измерении рН, вызванной изменением давления анализируемой среды, рН .....  $\pm 0,1$ .

Диапазон измерения температуры анализируемой среды, °C ..... от плюс 5 до плюс 50.

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности рН-метра при измерении температуры анализируемой среды при температуре окружающего воздуха  $(20 \pm 5)$  °C, °C..... $\pm 0,3$ .

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности рН-метра при измерении

температуры, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые  $\pm 10$  °C от нормальной ( $20 \pm 5$ ) °C в пределах всего рабочего диапазона от плюс 5 до плюс 50 °C, °C .....  $\pm 0,1$ .

Диапазон измерения преобразователя:

- при измерении pH, pH ..... от 0 до 15;
- при измерении ЭДС (для исполнений МАРК-902, МАРК-902/1, МАРК-902A, МАРК-902A/1), мВ ..... от минус 1000 до плюс 1000.

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразователя при температуре анализируемой среды ( $25,0 \pm 0,2$ ) °C и температуре окружающего воздуха ( $20 \pm 5$ ) °C:

- при измерении pH, pH .....  $\pm 0,02$ ;
- при измерении ЭДС (для исполнений МАРК-902, МАРК-902/1, МАРК-902A, МАРК-902A/1), мВ .....  $\pm 2$ .

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразователя, вызванной изменением температуры анализируемой среды (погрешность температурной компенсации), pH .....  $\pm 0,03$ .

Диапазон температурной компенсации при измерении pH, °C ..... от плюс 5 до плюс 50.

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразователя, вызванной изменением температуры окружающего воздуха, на каждые  $\pm 10$  °C от нормальной ( $20 \pm 5$ ) °C в пределах всего рабочего диапазона от плюс 5 до плюс 50 °C:

- при измерении pH, pH .....  $\pm 0,01$ ;
- при измерении ЭДС (для исполнений МАРК-902, МАРК-902/1, МАРК-902A, МАРК-902A/1), мВ .....  $\pm 1$ .

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразователя, вызванной изменением напряжения питания от номинального значения 220 В на плюс 10 % и минус 15 %:

- при измерении pH, pH .....  $\pm 0,01$ ;
- при измерении ЭДС (для исполнений МАРК-902, МАРК-902/1, МАРК-902A, МАРК-902A/1), мВ .....  $\pm 1$ .

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразователя, вызванной влиянием внешнего магнитного поля напряженностью до 400 А/м :

- при измерении pH, pH .....  $\pm 0,02$ ;
- при измерении ЭДС (для исполнений МАРК-902, МАРК-902/1, МАРК-902A, МАРК-902A/1), мВ .....  $\pm 1$ .

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразователя, вызванной влиянием сопротивления в цепи измерительного электрода на каждые 500 МОм в диапазоне изменения от 0 до 1000 МОм :

- при измерении pH, pH .....  $\pm 0,005$ ;
- при измерении ЭДС (для исполнений МАРК-902, МАРК-902/1, МАРК-902A, МАРК-902A/1), мВ .....  $\pm 0,5$ .

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразователя, вызванной влиянием сопротивления в цепи вспомогательного электрода на каждые 10 кОм в диапазоне изменения от 0 до 20 кОм :

- при измерении pH, pH .....  $\pm 0,005$ ;
- при измерении ЭДС (для исполнений МАРК-902, МАРК-902/1, МАРК-902A, МАРК-902A/1), мВ .....  $\pm 0,5$ .

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразователя, вызванной влиянием напряжения постоянного тока  $\pm 1,5$  В в цепи «Земля»-«Раствор» на каждые 1000 Ом сопротивления вспомогательного электрода :

- при измерении pH, pH .....  $\pm 0,002$ ;
- при измерении ЭДС (для исполнений МАРК-902, МАРК-902/1, МАРК-902A, МАРК-902A/1), мВ .....  $\pm 0,2$ .

Преобразователь (для исполнений МАРК-902, МАРК-902/1, МАРК-902A, МАРК-902A/1), мВ выдерживает в течение 2 ч перегрузку по входному сигналу, мВ .....  $\pm 1250$ .

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразователя при измерении температуры, вызванной изменением напряжения питания от номинального значения 220 В на плюс 10 % и минус 15 %, °C .....  $\pm 0,1$ .

Стабильность показаний преобразователя при времени непрерывной работы не менее 24 ч, pH, не хуже .....  $\pm 0,02$ .

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования измеренного

значения pH в выходной ток при температуре окружающего воздуха  $(20\pm 5)$  °C, % от диапазона токового выхода: от 0 до 5 mA; от 4 до 20 mA .....±0,5.

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования измеренного значения pH в выходной ток блока преобразовательного, вызванной изменением температуры окружающего воздуха, на каждые ±10 °C от нормальной  $(20\pm 5)$  °C в пределах всего рабочего диапазона от плюс 5 до плюс 50 °C, % от диапазона токового выхода .....±0,25.

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования измеренного значения pH в выходной ток, вызванной изменением напряжения питания от номинального значения 220 В на плюс 10 % и минус 15 %, % от диапазона токового выхода .....±0,4.

Время установления выходных сигналов (показаний) преобразователя, с, не более .....10.

Время установления выходных сигналов (показаний) pH-метра, мин, не более .....15.

Время прогрева и установления теплового равновесия преобразователя, ч, не более .....0,5.

Значения ширины программируемых поддиапазонов преобразователя (по токовому выходу) при измерении pH, pH.....2,5; 5; 10.

Начальное значение поддиапазона (по токовому выходу), выбираемое с шагом 1 pH, pH .....от 0 до 10.

Подключение pH-метра к персональному компьютеру (ПК) осуществляется через разъем интерфейса «RS-232C/RS-485».

Электрическое питание pH-метра осуществляется от сети переменного тока напряжением  $220^{+10}_{-15}$  % В и частотой 50 Гц..

Потребляемая мощность при номинальном значении напряжения питания, В·А, не более...10.

Габаритные размеры основных узлов pH-метра, мм не более:

- блок преобразовательный:

- BP31.01.000.....263×240×120;  
- BP43.01.000.....270×170×100;

- блок датчиков БД-902 (BP31.02.000):

- блока усилителя BP.31.02.100 .....120×83×30;  
- датчик температуры BP.31.02.100 .....Ø 11×128;  
- электрод стеклянный ЭС-10601/7 .....Ø12×170;  
- электрод сравнения ЭСр-10106-3,0 .....Ø 10/26×230;

- блок датчиков БД-902А (BP31.02.000-01):

- блока усилителя BP.31.02.100 .....120×83×30;  
- датчик температуры BP.31.02.100 .....Ø 11×128;  
- электрод стеклянный  
комбинированный ЭСК-10617/7 ..... Ø 12×160;

- блок датчиков БД-902МП (BP43.02.000) .....Ø 60×260.

Масса основных узлов pH-метра, кг не более:

- блок преобразовательный:

- BP31.01.000.....3,2;  
- BP43.01.000.....2,50;

- блок датчиков БД-902 (BP31.02.000).....0,52;

- блок датчиков БД-902А (BP31.02.000-01).....0,45;

- блок датчиков БД-902МП (BP43.02.000).....1,55

Средняя наработка на отказ, ч, не менее .....20000.

Среднее время восстановления работоспособности, ч, не более .....2.

Средний срок службы pH-метров, лет, не менее .....10.

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на задней панели прибора (с блоком преобразовательным щитового исполнения BP31.01.000) и на крышке прибора (с блоком преобразовательным настенного исполнения BP43.01.000) методом наклейки , на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

### Комплектность

В комплект поставки входят:

- блок преобразовательный:

- BP31.01.000	1шт*;
- BP43.01.000	1шт*;
 - блок датчиков:	
- БД-902 (BP31.02.000)	1шт**;
- БД-902А (BP31.02.000-01)	1шт**;
- БД-902МП (BP43.02.000);	1шт**;
 - кабель соединительный (длина от 5 до 100 м):	
- K902.L	1шт***;
- K902. 1/L	1шт***;
- K902.МП.L	1шт***;
- K902.МП/1.L	1шт***;
 - комплект монтажных частей:	
- BP31.01.000	1шт*;
- BP31.01.000	1шт*;
 - руководство по эксплуатации BP31.00.000 РЭ	1экз.

\* Тип определяется заказчиком.

\*\* Тип и количество определяются заказчиком.

\*\*\* Тип, количество и длина кабеля определяются заказчиком.

## Проверка

Проверка рН-метров МАРК-902 производится в соответствии с Рекомендацией по метрологии Р 50.2.036-2004 «ГСИ. рН-метры и иономеры. Методика поверки» и документом «рН-метр МАРК-902. Методика поверки», приведенным в Руководстве по эксплуатации BP31.00.000РЭ и утвержденным руководителем ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородского ЦСМ» в марте 2006 г.

Перечень основных приборов и оборудования, необходимого для поверки:

- дифференциальный вольтметр В1-12;
  - имитатор электродной системы И-02;
  - вольтметр универсальный цифровой В7-40;
  - термостат жидкостный У-10;
  - термометр ТЛ-4;
  - магазин сопротивления Р4831;
  - мешалка магнитная ММ-5;
  - стандарт-титры для приготовления образцовых буферных растворов 2-го разряда ТУ 2642-001-42218836;
  - посуда мерная лабораторная стеклянная ГОСТ 23932-79Е;
  - вода дистиллированная ГОСТ 6709-72.
- Межпроверочный интервал 1 год.

## Нормативные и технические документы

ГОСТ 27987-88 «Анализаторы жидкости потенциометрические. ГСП. Общие технические условия».

Технические условия ТУ 4215-024-39232169-2006.

## Заключение

Тип рН-метров МАРК-902 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: ООО «ВЗОР», 603106 Н. Новгород, а/я 253.

Директор ООО «ВЗОР»

Е.В. Киселев