


Подлежит публикации  
в открытой печати

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального  
директора НПО "ВНИИМ им.

Д.И. Менделеева"



В.С. Александров

1993г.

Бабка измерительная  
ИБ-30

Государственный  
реестр средств измерений,  
прошедших государственные  
испытания.

Регистрационный

№ \_\_\_\_\_

Взамен № \_\_\_\_\_

Выпускается по

ТУ 3- 2861-93

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бабка измерительная ИБ-30 является дополнительным приспособлением к микроскопам типа УИМ или приборам типа ДИП и предназначается для измерения углов всевозможных изделий, устанавливаемых в центрах, например, метчиков, ходовых винтов и т. д.

Работа измерительной бабки в комплекте с прибором ДИП-6 осуществляется по специально разработанным программам.

Бабка измерительная ИБ-30 может широко применяться в машиностроительной и приборостроительной промышленности, а также в лабораториях научно-исследовательских институтов.

## ОПИСАНИЕ

Работа измерительной бабки основана на измерении с помощью фотоэлектрической отсчетной системы угловых перемещений кругового растра и измеряемого изделия, находящихся на одной оси.

Отсчетная система измерительной бабки представляет собой фотоэлектрический растровый преобразователь перемещений, являющийся прецизионным измерительным устройством и предназначенный для измерения круговых перемещений подвижного элемента измерительного устройства.

В состав фотоэлектрического растрового преобразователя входят: растровое измерительное звено, состоящее из подвижного измерительного растра и неподвижного индикаторного растра; блок подсветки растрового звена; блок фотоприемников, принимающих излучение, промодулированное растровым звеном; электронный логический блок, осуществляющий окончательную обработку информации об измеряемой величине.

Растровое измерительное звено осуществляет масштабное преобразование малых перемещений измерительного растра в существенно большие перемещения муаровых полос, образующихся при сопряжении растров. Перемещения муаровых полос преобразуются фотоприемниками в электрические сигналы, пропорциональные интенсивности светового потока, прошедшего через растровое сопряжение.

Сигналы, снимаемые с фотоприемников, после усиления и преобразования поступают в устройство цифровой индикации, где по временному сдвигу их относительно опорного сигнала определяется

направление и величина углового перемещения подвижной бабки.  
Результаты измерений выводятся на цифровое табло и в ЭВМ.

Визирование на элементы измеряемого изделия при работе с измерительной бабкой можно производить теневым методом (в проходящем свете), в отраженном свете и контактным методом.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Диапазон измеряемых углов .....                                | от 0 до 360°                      |
| Цена младшего разряда цифрового<br>отсчетного устройства ..... | 1", 2", 5", 10", 0,001"           |
| Пределы допускаемой погрешности, не более                      | <u>±20"</u>                       |
| Масса измеряемого изделия, кг, не более                        | 15                                |
| Напряжение питания, В .....                                    | 220 <sup>+22</sup> <sub>-22</sub> |
| Потребляемая мощность, В.А, не более ..                        | 50                                |
| Габаритные размеры, мм, не более:                              |                                   |
| угломерного устройства .....                                   | 370x145x195                       |
| устройства цифровой индикации .....                            | 330x325x100                       |
| Масса, кг:   |                                   |
| угломерного устройства .....                                   | 15                                |
| устройства цифровой индикации .....                            | 4,5                               |

## ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак государственного реестра нанесен на бирке, закрепляемой на задней стенке угломерного устройства и титульном листе паспорта измерительной бабки.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

|  |   |
|--|---|
| Угломерное устройство .....                          | I |
| Устройство цифровой индикации .....                  | I |
| Кабель .....   | 2 |
| Вставка плавкая ВШ-1-2А АГ0.481.303 ТУ .....         | 3 |
| Упаковка .....                                       | I |
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации .. | I |
| Паспорт .....  | I |
| Инструкция по поверке .....                          | I |

## ПОВЕРКА

1. Поверка производится по инструкции Ю-30.74.027 И., входящей в комплект конструкторской документации бабки измерительной ИБ-30.
2. Основное оборудование, необходимое для поверки бабки измерительной ИБ-30 при эксплуатации и после ремонта:

пружинная малогабаритная измерительная головка с ц.д. не более 1 мкм, допускаемая погрешность измерения не более  $\pm 0,5$  мкм; автоколлиматор АК-1У с пределом измерения 40 и ц.д. шкалы 1"; призма 24-гранная разряда 2 по ГОСТ 8.175-75, класса точности I по ГОСТ 2875-75; комплект нестандартного оборудования (указан в Ю-30.74.027 ИП).

#### НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Бабка измерительная ИБ-30 проверяется по техническим условиям ТУ 3-2861-92.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бабка измерительная ИБ-30 соответствует требованиям ТУ 3 - 2861-92.

Изготовитель: Министерство промышленности РФ, государственное предприятие "Ленинградское оптико-механическое объединение "ЛОМО".

Технический директор



Н.Ю.Шустов