


СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ

ФГУ "Нижегородский ЦСМ"

Решетник И. И.



2004г.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Датчики давления<br>ДДЦ | Внесены в Государственный ре-<br>естр средств измерений<br>Регистрационный № 18019-98<br>Взамен № _____ |
|-------------------------|---|

Выпускаются по ТУ 4212-020-07513518-98

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчики давления ДДЦ (далее - датчики), предназначены для непрерывного преобразования измеряемого параметра – избыточного давления жидкой или газообразной среды в электрический цифровой последовательный код для работы в комплекте с теплосчетчиком типа ТС на предприятиях тепловых сетей и для потребителей тепловой энергии.

По устойчивости к климатическим воздействиям датчики имеют исполнение УХЛ категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150.

Виброустойчивость датчиков – исполнение N3 по ГОСТ 12997.

Степень защиты датчиков от воздействия пыли и воды – IP54 по ГОСТ 14254.

### ОПИСАНИЕ

Принцип действия датчиков основан на тензорезистивном эффекте.

Датчики состоят из тензопреобразователя и электронного преобразователя, конструктивно объединенных в одном корпусе.

Тензопреобразователь представляет собой неразборную конструкцию, состоящую из корпуса, разделительной диафрагмы и металлостеклянного основания, на котором установлен интегральный преобразователь давления.

Чувствительным элементом интегрального преобразователя является мембрана из сапфира и титана. На сапфире расположена тензочувствительная полупроводниковая схема, состоящая из четырех кремниевых тензорезисторов, соединенных в замкнутый мост Уинстона.

Измеряемое давление воспринимается мембраной интегрального преобразователя и преобразуется в деформацию чувствительного элемента, а затем в измерение электрического сопротивления резисторов тензопреобразователя.

Электронный преобразователь преобразует это изменение электрического сопротивления в токовый выходной сигнал, а затем в цифровой код, нормализацию и линеаризацию градуировочной характеристики датчика давления

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра   | Значение параметра                        |
|--|---|
| Диапазон измеряемого давления, МПа   | 0,1 ... 2,5                               |
| Предел допускаемой приведенной погрешности в рабочем диапазоне температур окружающей среды от верхнего предела измерений, %  | ± 2                                       |
| Время установления выходного сигнала датчика при скачкообразном изменении давления от 0,2 до 2,4 МПа, с, не более  | 30  |
| Напряжение питания постоянного тока, В   | (10 ± 2)                                  |
| Потребляемая мощность, ВА, не более  | 0,1                                       |
| Габаритные размеры, мм, не более   | 173 x 48 x 42                             |
| Масса датчика, кг, не более  | 0,5                                       |
| Условия эксплуатации:<br>- температура окружающего воздуха, °С<br>- относительная влажность окружающего воздуха при температуре плюс 25 °С, %<br>- атмосферное давление, кПа | от 1 до 40<br><br>до 98<br>от 84 до 106,7 |
| Средний срок службы, лет, не менее   | 10  |

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на корпус датчика и на титульный лист РЭ, ПС типографским способом.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

| № | Наименование   | Количество                           | Примечание  |
|---|--|--------------------------------------|---|
| 1 | Датчик   | 1 шт.                                |   |
| 2 | Руководство по эксплуатации  | 1 экз.                               | Допускается прилагать 1 экз. РЭ на партию из 10 датчиков, поставляемых в один адрес |
| 3 | Паспорт  | 1 экз.                               |   |
| 4 | Розетка с кожухом  | 1 экз.                               |   |
| 5 | Комплект поверочный:<br>- пульт П-ДДЦ<br>- трубопровод П<br>- жгут RS232<br>- программа<br>«dat.exe» | 1 шт.<br>1 шт.<br>1 шт.<br>1 дискета | Поставляется по заказу потребителя  |

## ПОВЕРКА

Поверка датчиков производится в соответствии с приложением "Б" руководства по эксплуатации – "Методика поверки датчиков давления ДДЦ", согласованном руководителем ГЦИ СИ ФГУ "Нижегородский ЦСМ" в апреле 2004 г.

Основное поверочное оборудование:

- манометр грузопоршневой, МП-60, класс точности 0,05
- источник питания постоянного тока, Б5-44
- пульт П-ДДЦ со жгутом RS-232 и программой «dat.exe»

Межповерочный интервал 1 год.

## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- ГОСТ 12997 "Изделия ГСП. Общие технические требования".

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип "Датчики давления ДДЦ" утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ74.В06012 от 23.03.2004 г., выданный ОС "Нижегородсертифика", ООО "Нижегородский центр сертификации", рег. № РОСС RU.0001.10АЯ74

**Изготовитель:** ОАО "Арзамасский приборостроительный завод",  
Адрес: Россия, 607220, г. Арзамас Нижегородской обл., ул.50 лет  
ВЛКСМ, дом 8  
факс: (831-47) 4-46-68

Технический директор  
ОАО "Арзамасский приборостроительный завод"



А.П. Червяков

