

СОГЛАСОВАНО

Директор ВНИИМС

А.И. Асташенков

" " 19 г.

Приборы универсальные для измерения длины ULM 600	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 18028-98
	Взамен №

Выпускаются в соответствии с технической документацией фирмы OKM Optische KMT GmbH (Германия).

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Приборы универсальные для измерения длины ULM 600 (далее «длиномеры») предназначены для измерения контактным способом наружных и внутренних линейных размеров деталей с плоскими, цилиндрическими и сферическими поверхностями, а также параметров различных резьб.

Длиномеры как отдельно, так и совместно с дополнительными приспособлениями, могут применяться во всех отраслях машиностроения и приборостроения, а также в лабораториях научно-исследовательских институтов.

## ОПИСАНИЕ

Длиномер представляет собой однокоординатный измерительный прибор, построенный по схеме Аббе и оснащенный ЭВМ. В качестве измерительной системы в длиномере применена система измерения длины, работающая в проходящем свете.

Отличительными особенностями длиномера являются: компьютерная коррекция систематических погрешностей прибора (САА), компьютерная коррекция влияния температуры и измерительного усилия, постоянное измерительное усилие на всем диапазоне измерения.

Программное обеспечение функционирует в среде MS Windows и состоит из пакета программ для измерения и обработки результатов ULM-W V 2.0 и системы контроля средств измерения MESYS V 3.0.

Длиномеры выпускаются в двух модификациях в стандартном исполнении и исполнении с повышенной точностью.

В базовом исполнении длиномер состоит из станины, измерительного элемента АВВЕ (2 исполнения), стола с моторным перемещением по оси Z, контроллеров с пинолью и сменных измерительных вставок. Для расширения

возможностей длиномеры снабжаются дополнительными приспособлениями:

ZME 100 – для увеличения непосредственного измерительного диапазона до 200 мм;

TEMP 10 – для автоматического измерения температуры и температурной коррекции;

SET A – для контроля среднего диаметра резьбы у болтов ( $0,8 \text{ мм} \leq d_2 \leq 200 \text{ мм}$ , шаг  $0,25 \text{ мм} \leq P \leq 6 \text{ мм}$ ) по трем проволочкам;

SET B, SET C – для контроля диаметра фланка резьбы у гаек, при помощи двух измерительных скоб ( $12,7 \text{ мм} \leq D_2 \leq 5 \text{ мм}$  (для SET B),  $5,3 \text{ мм} \leq D_2 \leq 5 \text{ мм}$  (для SET C)), шаг  $1 \text{ мм} \leq P \leq 2 \text{ мм}$ );

SET D – для контроля шага резьбы у гаек и болтов ( $0,5 \text{ мм} \leq P \leq 6 \text{ мм}$ );

SET E – для контроля цены деления шпинделя микрометров и для индикаторов;

SET F – для контроля внутренних диаметров без измерительного усиления ( $1,0 \text{ мм} \leq D \leq 112 \text{ мм}$ , максимальная глубина погружения 80 мм);

SET G – для контроля среднего диаметра резьбы у гаек при помощи пружинной измерительной скобы ( $2,6 \text{ мм} \leq D_2 \leq 125 \text{ мм}$ , шаг  $0,45 \text{ мм} \leq P \leq 8 \text{ мм}$ ), а также для контроля внутренних диаметров ( $2,5 \text{ мм} \leq D_2 \leq 125 \text{ мм}$ , максимальная глубина погружения 43 мм);

SET H – для контроля резьбы у гаек большого диаметра при помощи двух измерительных скоб ( $80 \text{ мм} \leq D_2 \leq 315 \text{ мм}$ , шаг  $1 \text{ мм} \leq P \leq 6 \text{ мм}$ );

SET K – предназначен для контроля диаметра фланка (SET G) конусной резьбы у гаек при помощи двух измерительных скоб ( $2,6 \text{ мм} \leq D \leq 125 \text{ мм}$ , глубина погружения (8...43) мм), конусной резьбы у болтов при помощи пружинной измерительной скобы ( $2,6 \text{ мм} \leq d \leq 125 \text{ мм}$ , глубина погружения (8...43) мм).

Кроме того, длиномеры позволяют решать ряд специальных задач, для чего длиномеры снабжаются: V-образным зажимным элементом – для установки длинных цилиндрических деталей на переставляемом предметном столе; наклонным столом по оси Y; поворотным столом по оси Z с фиксацией через каждые  $45^\circ$ ; устройством для установки скоб; устройством для установки центрируемых измерительных объектов; плитками с параллельными сторонами ( $H = 40 \text{ мм} / B = 20 \text{ мм}$ ) и ( $H = 40 \text{ мм} / B = 20 \text{ мм}$ ) – для измерения маленьких деталей; измерительной скобой – для внутренних измерений серийных деталей ( $30 \text{ мм} \leq D \leq 425 \text{ мм}$ , толщина стенки до 55 мм); устройством для увеличения измерительной оси Z до 90 мм; установочным кольцом  $\varnothing 200 \text{ мм}$  – для измерения больших внутренних диаметров с точностью до 0,1 мкм.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Диапазон измерений, мм</b>	
<b><u>наружных размеров</u></b>	
непосредственное измерение	0...100
с ZME 100	0...200
относительное измерение	0...600
ZME 100	0...520
<b><u>внутренних размеров</u></b>	
со скобами при глубине погружения 50 мм	30...385
со скобами при глубине погружения 32 мм	30...425
со скобами при глубине погружения 12 мм	10...460
со скобами при глубине погружения 5 мм	4,3...455
с устройством для измерения без измерительного усилия	1...112
с пружинной скобой и измерительным щупом	1...125
<b><u>резьб</u></b>	
средних диаметров болтов, $d_2$	0,8...200
шагов (для наружных резьб)	0,25...12,0
средних диаметров гаек, $D_2$	
2 скобами	4,3...180
пружинной скобой	2,6...125
2 пружинными скобами	80...315
шагов (для внутренних резьб)	0,45...8
шагов резьб	0,5...6
шагов у микрометров	0...300
конусных	
внешних	2,6...85
внутренних	2,6...125
<b>Габаритные размеры, мм</b>	1250×380×470
<b>Масса, кг</b>	100
<b>Допустимая масса объекта для приборного стола, кг</b>	10
<b>Измерительное усилие, Н</b>	
<u>при электрическом контактном измерительном устройстве</u>	0
<u>с измерительным щупом</u>	0,2
<u>с принадлежностями для повышения измерительного усилия</u>	1,0; 1,5; 2,5
<b>Относительная влажность воздуха, %</b>	40...60
<b>Диапазон рабочих температур, °C</b>	+(15...35)
<b>Изменение температуры за 1 час работы, °C/час, не более</b>	0,3

## ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандартное исполнение	Исполнение с повышенной точностью
<b>Разрешающая способность, мкм</b>	0,1	0,01; 0,05; 0,1
<b>Пределы допускаемой погрешности позиционирования, мкм</b>		$\pm(0,12+L/17000)$
<b>Пределы допускаемой погрешности линейных измерений, мкм</b> <i>при непосредственном измерении с ZME 100</i>	$\pm 0,4$	$\pm(0,2+L/1000)$
<i>при относительном измерении</i>	$\pm 0,6$	$\pm(0,4+L/1000)$
<b>Пределы допускаемой вариации показаний, мкм</b>	$\pm 0,3$	$\pm 0,15$
<b>Нормируемая температура, °С</b>	$20 \pm 2,0$	$20 \pm 0,5$

**Примечание.**

L – перемещение пиноли в мм.

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак Утверждения типа наносится на прибор и техническую документацию.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Станица.
2. Измерительный элемент ABBE.
3. Стол с моторным перемещением по оси Z.
4. Контропора с пинолью.
5. Сменные измерительные вставки.
6. Программное обеспечение для измерения и обработки результатов ULM-W V 2.0.
7. «Инструкция по эксплуатации».
8. «Методика поверки прибора универсального для измерения длины ULM 600».

## **ПОВЕРКА**

Проверка прибора производится по «Методике поверки приборов универсальных для измерения длины ULM 600», разработанной ВНИИМС и включенной в комплект поставки.

Основные средства поверки:

- образцовые плоскопараллельные концевые меры 3-го разряда наборы №№1,3,8,9 по ГОСТ 9038-90;
- кольца с внутренним диаметром 3;6;40 мм по ГОСТ 14865-78;
- рабочий резьбовой калибр М48Х1,5мм ГОСТ 2016-86;
- проволочки измерительные диаметром 0,866 мм по ГОСТ 2475-88;
- оптический квадрант с ценой деления лимба 10';
- автоколлиматор с ценой деления шкалы 1";
- уровень с ценой деления шкалы 4";
- измерительная головка с ценой деления 1 мкм и пределом измерения 1 мм по ГОСТ 18833-73.

Межпроверочный интервал - 2 года.

## **НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Техническая документация фирмы-изготовителя.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Длиномер соответствует требованиям технической документации фирмы-изготовителя.

## **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Фирма OKM Optische KMT GmbH (Jena, Германия).

Нач. отдела 203

В.Г. Лысенко