

Подлежит публикации в открытой печати



СОГЛАСОВАНО
Директор ВНИИМС

Асташенков А.И.

“22” декабря 1998 г

Датчики тензорезисторные сило- и весоизмерительные M70	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 18056-98
Opis v70.doc	Взамен

Выпускаются по технической документации ЗАО «Тензо-М», ГОСТ 28836, ГОСТ 30129.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчики сило- и весоизмерительные тензорезисторные М70 предназначены для преобразования статических и медленно меняющихся сил в аналоговый сигнал электрического тока и применяются как комплектующие изделия в силоизмерительных, весоизмерительных и весодозирующих системах.

Датчики могут быть использованы для построения весов по ГОСТ 29329 и по ГОСТ 30414, и другой весоизмерительной техники, используемой в сферах распространения государственного контроля и надзора.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия датчиков основан на преобразовании усилия, действующего на упругий элемент, в его деформацию, и преобразовании этой деформации с помощью тензорезисторов, соединенных по мостовой схеме, в аналоговый электрический сигнал, пропорциональный этому усилию.

Упругий элемент датчика представляет собой мембрану, на которой наклеены фольговые тензорезисторы.

Конструктивно датчики выполнены в виде цилиндра с расположенным в верхней части силовводящим узлом, который может иметь плоскую или выпуклую сферическую поверхность.

Датчики выпускаются в модификациях М70К-5, М70К-10, М70К-15, М70К-20, М70К-25, М70К-30, М70П-5, М70П-10, М70П-15, М70П-20, М70П-25, М70П-30, отличающихся номинальными усилиями 50 кН (5 тс), 100 кН (10 тс), 150 кН (15 тс), 200 кН (20 тс), 250 кН (25 тс) и 300 кН (30 тс), формой силовводящего узла (индекс «К» для датчиков с контактной поверхности силовводящего узла, имеющего форму сферы, и «П» для контактной поверхности, имеющей плоскую форму).

Датчики выпускаются по ГОСТ 28836 категории точности 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06 и 0,1.

Датчики выпускаются по ГОСТ 30129 с числом поверочных интервалов 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 и 6000, класс точности по ГОСТ 30129 С1; С1,5; С2; С2,5; С3; С4; С5 и С6.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальная нагрузка, кН	50, 100, 150, 200, 250 и 300
2. Рабочий коэффициент передачи(РКП) при номинальной нагрузки, мВ/В	2,0
3. Начальный коэффициент передачи (НКП), мВ/В	0,05
4. Диапазон рабочих температур, град. С	от -30 до +40
5. Пределы допускаемых значений систематической составляющей погрешности, в % от номинального значения РКП	0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06 и 0,1
6. Пределы допускаемых значений нелинейности, в % от номинального значения РКП	0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06 и 0,1
7. Пределы допускаемых значений гистерезиса, в % от номинального значения РКП	0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06 и 0,1
8. Пределы допускаемых значений среднего квадратического отклонения, в % от номинального значения РКП	0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06 и 0,1
9. Пределы допускаемых значений изменения НКП при изменении температуры на 10 град. С	0,01; 0,015; 0,02; 0,025; 0,03 и 0,05
10. Пределы допускаемых значений изменения РКП при изменении температуры на 10 град. С	0,01; 0,015; 0,02; 0,025; 0,03 и 0,05
11. Категории точности по ГОСТ 28836	0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06 и 0,1
12. Напряжение питания, В,	5...12
13. Входное сопротивление, Ом	760 ± 4,0
14. Выходное сопротивление, Ом	800 ± 8,0
15. Сопротивление изоляции электрических цепей датчиков при температуре 20 град. С и относительной влажности от 30 до 80% не менее, мОм	1000
16. Допускаемое воздействие в течении 5 мин нагрузки, превышающее номинальное, в % от номинальной нагрузки	25
17. Класс точности по ГОСТ 30129	С
18. Число поверочных интервалов, ед.	1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 и 6000
19. Пределы допускаемой погрешности датчика по входу при первичной поверке, в единицах поверочного интервала (v):	
от 0 до 500v вкл.	±0,35v
св. 500v до 2000v вкл.	±0,70v
св.2000v	±1,05v
20. Пределы допускаемой погрешности датчика по входу при его автономной поверке в эксплуатации, поверочный интервал (v):	
от 0 до 500v вкл.	±0,70v
св. 500v до 2000v вкл.	±1,40v
св.2000v	±2,10v
21. Размах значений выходного сигнала датчика, приведенный к его входу при трех повторных нагружениях и разгружениях не превышает значений, указанных в п. 18.	
22. Изменения значения выходного сигнала, приведенного ко входу, при постоянной нагрузке, составляющей 90-100% от номинальной нагрузки в течении 30 мин не более 0,7 значения пределов допускаемой погрешности, приведенной в п. 18 и 0,15 – за время между 20-й и 30-й минутами нагружения.	
23. Изменения значения выходного сигнала, приведенного ко входу, ненагруженного датчика после нагружения датчика постоянной нагрузкой, составляющей 90-100% от номинальной нагрузки в течении 30 мин не более	±0,50v

24. Изменения значения выходного сигнала, приведенного ко входу, ненагруженного датчика при изменении температуры окружающего воздуха на каждые 5 град С,	$\pm 0,5\text{v}$
25. Масса, кг	не более 3,5
26. Габаритные размеры (диаметр, высота), мм	не более 116, 75
27. Значение вероятности безотказной работы за 2000 ч	0,98
28. Значение полного среднего срока службы, лет,	10.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на корпус датчика и паспорт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Датчик	1 экз.
2. Паспорт	1 экз.
3. Свидетельство по поверки или калибровки	1 экз.
Дополнительные аксессуары к датчикам и руководство по монтажу определяется договором на поставку согласно технической документации фирмы-изготовителя.	

ПОВЕРКА

Поверка датчиков проводится по методике поверки МИ 2272-93 «Рекомендации ГСИ. Датчики силоизмерительные тензорезисторные. Методика поверки».

Основные средства поверки: - образцовая силоизмерительная машина 2-го разряда по ГОСТ 25864 или установки непосредственного нагружения, или эталоны силы соответствующего разряда, при этом абсолютное значение предела допускаемой погрешности средств нагружения и вторичной аппаратуры должно быть не менее, чем в два раза меньше категории точности поверяемого датчика.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия фирмы-изготовителя;
ГОСТ 28836 «Датчики силоизмерительные тензорезисторные. Общие технические требования и методы испытаний»;
ГОСТ 30129 «Датчики весоизмерительные тензорезисторные. Общие технические требования».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Датчики тензорезисторные сило- и весоизмерительные М70 соответствуют требованиям технических условий фирмы-изготовителя, ГОСТ 28836 «Датчики силоизмерительные тензорезисторные. Общие технические требования и методы испытаний» и ГОСТ 30129 «Датчики весоизмерительные тензорезисторные. Общие технические требования».

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «Тензо-М»,

Российская Федерация, 140000, Московская обл., г. Люберцы,
Волковская ул., 69, тел. 554 1360, 554 1115, тел/факс 554 4413

Генеральный
директор ЗАО «Тензо-М»

М. В. Сенянский