

# СОГЛАСОВАНО

Начальник ГЦИ СИ «Воентест»

32 ГНИИ МО РФ

В.Н. Храменков

«21» декабря 2001 г.

Преобразователи измерительные приемные коаксиальные Agilent E4413A	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>ДД 809 ОЛ</u> Взамен № _____
--	--

Выпускаются по технической документации фирмы «Agilent Technologies Inc.», США, заводские номера US38483532, US38483522.

## Назначение и область применения

Преобразователи измерительные приемные коаксиальные Agilent E4413A (далее по тексту – преобразователи) предназначены для преобразования СВЧ сигналов в напряжение постоянного тока и применяются для измерений мощности СВЧ колебаний в комплекте с измерителями мощности Agilent E4418, Agilent E4419 при контроле параметров, настройке и ремонте СВЧ аппаратуры.

## Описание

Принцип действия преобразователей основан на детектировании и преобразовании СВЧ сигналов с помощью СВЧ диода. Конструктивно преобразователь состоит из пластмассового корпуса и сменного модуля с СВЧ разъемом и разъемом для подключения соединительного кабеля. Внутри сменного модуля расположены СВЧ нагрузка - диод, блок усилителя-модулятора и ПЗУ.

По условиям эксплуатации преобразователи относятся к гр.3 ГОСТ 22261-94.

## Основные технические характеристики.

Диапазон частот, ГГц ..... от 0,05 до 18,0.

Диапазон измеряемой мощности, мВт ..... от  $1 \times 10^{-4}$  до 100.

Максимально допустимое значение средней мощности, мВт ..... 200.

КСВН входа, не более:

в диапазоне частот от 50 МГц до 100 МГц ..... 1,21;

в диапазоне частот от 100 МГц до 8 ГГц ..... 1,19;

в диапазоне частот от 8 ГГц до 18 ГГц ..... 1,21.

Тип коаксиального соединителя ..... 3,5 мм по ГОСТ РВ 13317.

Пределы допускаемой основной погрешности калибровочного коэффициента, %:

для уровней мощности от 100 пВт до 10 мВт .....  $\pm 6$ ;

для уровней мощности от 10 мВт до 100 мВт .....  $\pm 8$ .

Масса не более, кг ..... 0,45.

Габаритные размеры (длина  $\times$  ширина  $\times$  высота), мм ..... 102  $\times$  38  $\times$  30.

Рабочие условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха,  $^{\circ}\text{C}$  ..... от 0 до 50;

относительная влажность, % ..... до 90 при температуре  $30^{\circ}\text{C}$ .

## **Знак утверждения типа**

Знак утверждения типа наносится на титульный лист технической документации фирмы-изготовителя и на лицевую панель прибора.

### **Комплектность**

В комплект поставки входят: преобразователь Agilent E4413A, переход 3,5мм на N тип (08485 – 60005), комплект эксплуатационной документации.

### **Проверка**

Проверка преобразователя проводится в соответствии с инструкцией "Преобразователи измерительные приемные коаксиальные Agilent E4413A фирмы «Agilent Technologies Inc.», США. Методика поверки", утвержденной начальником 32 ГНИИ МО РФ и входящей в комплект поставки.

Средства поверки: генераторы Г4-143, Г4-76, Г4-78, Г4-79, Г4-80, Г4-81, Г4-111; частотомер Ч3-66; измеритель мощности НР4419В; анализатор НР8757Е; преобразователи падающей мощности Я2М-21, Я2М-22, Я2М-23, Я2М-24; ваттметры М1-8Б, М1-9Б; блок измерительный М3-22А, комплект для измерений соединителей коаксиальных КИСК-3,5.

Межповерочный интервал 2 года.

### **Нормативные документы**

ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

Техническая документация фирмы- изготовителя.

### **Заключение**

Преобразователи измерительные приемные коаксиальные Agilent E4413A соответствуют требованиям НД, приведенным в разделе "Нормативные документы".

### **Изготовитель**

Фирма «Agilent Technologies, Inc.», США.

Представительство в России: Москва, 113054.

Космодамианская набережная, д.52, строение 1

+7 (095) 797-3900 телефон

+7 (095) 797-3901 fax

### **От заявителя:**

Главный инженер-зам.директора ТЦ «Нудоль» Банка России

В.А.Машкин