


**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель ГЦИ СИ,  
директор ВНИИР



В.П.Иванов  
04г.

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАСХОДА  
КОБРА-36Р**

Внесены в Государственный

реестр средств измерений

Регистрационный № 24440-04

Взамен № \_\_\_\_\_

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4315-013-00136662-99

**НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Преобразователи расхода КОБРА-36Р ( в дальнейшем – преобразователи ) предназначены для преобразования расхода жидкости в скважине в частотный сигнал.

Область применения – исследование действующих фонтанирующих и механизированных скважин в процессе их эксплуатации с целью контроля за разработкой нефтяных месторождений.

**ОПИСАНИЕ**

Преобразователи эксплуатируются в составе геофизической станции, снабженной частотомером и одножильным бронированным кабелем, служащем в качестве канала связи для передачи сигнала от преобразователя на поверхность.

Преобразователи работают следующим образом: после включения двигателя на «раскрытие» пакера вращательное движение электродвигателя преобразуется в поступательное движение приводных звеньев. При этом пакер раскрывается. После достижения ходовой гайкой положения, соответствующего полному раскрытию пакера, последняя нажимает на конечный выключатель и автоматически выключает электродвигатель.

В условиях скважины пакер перекрывает колонну скважины и направляет поток жидкости через измерительный канал. При этом измерительная турбинка вращается, а ее обороты, пропорциональные расходу жидкости, преобразуются в электрические сигналы, принимаемые на поверхности по каротажному кабелю.

Для складывания пакера на вход преобразователя подается напряжение обратной полярности. При этом пакер складывается и электродвигатель автоматически выключается (при помощи конечного выключателя ).

Регулировка степени раскрытия пакера осуществляется с помощью цилиндра .

Преобразователи в зависимости от типа пакера имеют два исполнения:

- I исполнение – с пакером из тканевой оболочки (КОБРА-36Р);
- II исполнение - с металлическим пакером (КОБРА-36РМ).

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Характеристики	
	КОБРА—36Р	КОБРА-36РМ
Диапазон преобразования расхода с полной пакеровкой, $\text{м}^3\text{\textbackslashч}$	от 0,208 до 3,3	от 0,4 до 10
Диапазон частот выходного сигнала, Гц	от 1 до 25	
Амплитуда выходного сигнала, В, не менее	1	
Коэффициент преобразования расхода, при полной пакеровке, $\text{Гц}\text{\textbackslashм}^3\text{\textbackslashч}^{-1}$ , не менее	0,5	
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности при полной пакеровке, %	$\pm 4$	
Условия эксплуатации:		
температура, $^{\circ}\text{C}$	от плюс 5 до плюс 70	
кинематическая вязкость, $\text{м}^2\text{\textbackslashс}$	от $1 \times 10^{-6}$ до $30 \times 10^{-6}$	
гидростатическое давление, МПа, не более	30	
Напряжение питания в режиме управления пакером при постоянном токе, В:		
- открытие пакера	(плюс $36 \pm 4$ )	
- закрытие пакера	(минус $36 \pm 4$ )	
Напряжение питания в режиме преобразования, В	(плюс $6,3 \pm 0,5$ )	
Потребляемый ток, мА, не более		
- в режиме управления пакером	300	
- в режиме преобразования	45	
Потребляемая мощность, Вт, не более	15	
Габаритные размеры, мм, не более		
длина	1350	1394
диаметр	36	36
диаметр пакера	155	155
Масса, кг, не более	8	9
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	100	
Средний срок службы, лет, не менее	5	

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа средств измерений наносится на титульный лист паспорта, руководства по эксплуатации способом принятым на предприятии – изготовителе по ПР 50.2.009-94.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

<i>Наименование</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Кол.</i>	<i>Примечание</i>
1. Преобразователь расхода КОБРА-36Р или Преобразователь расхода КОБРА-36РМ	2.833.000	1	Исполнения по заказу
	2.833.000- 01	1	
2. Комплект ЗИП		1	Согласно ис- полнению
3. Преобразователь расхода КОБРА-36Р. Руководство по эксплуатации.	БН.12-02 РЭ	1	
4. Преобразователь расхода КОБРА-36Р. Паспорт.	БН.13-02 ПС	1	
5. Ведомость ЗИП	2.833.000 ЗИ 2.833.000 –01 ЗИ	1 1	Согласно ис- полнению
6. Упаковочный лист		1	

## **ПОВЕРКА**

Проверку преобразователей проводят в соответствии с разделом «Проверка преобразователя» документа «Преобразователи расхода КОБРА-36Р. Руководство по эксплуатации БН.2-02 РЭ», согласованным ГЦИ СИ ВНИИР в декабре 2003 г.

Основное поверочное оборудование:

Комплекс расходомерный Бугульминского опытного завода «Нефтеавтоматика» с диапазоном расходов  $0,08 - 104 \text{ м}^3/\text{ч}$  и пределом относительной погрешности  $\pm 1,0 \%$ , аттестованный в установленном порядке.

Межповерочный интервал – 1 год

## **НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ГОСТ 26116-84. Аппаратура геофизическая скважинная. Общие технические условия.

ТУ 4315-013-00136662-99 Преобразователь расхода КОБРА-36Р. Технические условия.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Тип преобразователя расхода Кобра-36Р утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

**Изготовитель:** МОАО «Нефтеавтоматика»,  
Бугульминский опытный завод «Нефтеавтоматика»  
423230 Татарстан, г. Бугульма, ул. Воровского, 41

**Директор**  
**Бугульминского опытного**  
**завода «Нефтеавтоматика»**

**Р.Г.Териков**

