

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ -
директор ФГУП ВНИИР

В.П. Иванов
2007 г.



Термометры манометрические показывающие сигнализирующие ТГП-160Сг, ТКП-160Сг	Внесены в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный номер № <u>35290</u> -07 Взамен № _____
--	--

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4211-179-00225621-2006

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Термометры манометрические показывающие сигнализирующие ТГП-160Сг, ТКП-160Сг предназначены для измерения температуры жидких и газообразных сред в стационарных промышленных установках и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства,

Область применения - общепромышленная.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия термометров основан на зависимости давления заполнителя термосистемы от температуры измеряемой среды. Изменение температуры измеряемой среды воспринимается заполнителем термосистемы, через термобаллоны, и вызывает изменение его давления, под действием, которого манометрическая пружина деформируется и через тягу, трибко-секторный механизм перемещает показывающую стрелку относительно циферблата. Вместе с показывающей стрелкой перемещается ведущий поводок, жестко на sagenенный на ось трибки и осуществляющий кинематическую связь измерительного устройства с сигнализирующим.

Термометры состоят из измерительного и сигнализирующего устройств, заключенных в корпусе диаметром 160 мм.

В состав измерительного устройства термометров входят:

- термосистема, состоящая из термобаллона, соединительного капилляра, защищенного по всей длине металлической или полиэтиленовой оболочкой, и манометрической пружины, впаянной в держатель;
- трибко - секторный механизм, состоящий из трибки, сектора.

Для коммутации напряжения внешних электрических цепей в термометрах используются сигнализирующие устройства исполнений III, IV, V - основное или VI по ГОСТ 16920.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение, пределы измерений, класс точности, длина соединительного капилляра, длина погружения термобаллона, длина корпуса термобаллона и заполнитель термо-системы соответствуют значениям, указанным в таблице 1.

Пределы допускаемой основной погрешности показаний, % от диапазона измерений, не более

- для термометров класса точности 1	± 1
- для термометров класса точности 1,5	$\pm 1,5$

Пределы допускаемой основной погрешности показаний в момент и после срабатывания сигнализирующего устройства, % от диапазона измерений, не более

- для термометров класса точности 1	$\pm 1,5$
- для термометров класса точности 1,5	$\pm 2,5$

Пределы допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства, % от диапазона измерений, не более

- для термометров класса точности 1	$\pm 1,5$
- для термометров класса точности 1,5	$\pm 2,5$

Вариация показаний термометров, %, не более

- для термометров класса точности 1	$ 1 $
- для термометров класса точности 1,5	$ 1,5 $

Вариация срабатывания сигнализирующего устройства, %, не более

- для термометров класса точности 1	$ 1,5 $
- для термометров класса точности 1,5	$ 2,5 $

Пределы допускаемой дополнительной погрешности показаний и срабатывания сигнализирующего устройства термометров, в % от диапазона измерений, от изменения температуры окружающего воздуха на каждые 10°C не превышают

- для термометров с конденсационным заполнителем	$\pm 0,4$
- для термометров с газовым заполнителем	$\pm 0,5$

Давление измеряемой среды, kgs/cm^2

без защитной гильзы	до 64
с защитной гильзой	до 250

Таблица 1

Обозначение термометров	Пределы измерений температуры, °C		Класс точности	Длина соединительного капилляра, м	Длина погружения термобаллона, мм	Длина корпуса термобаллона, мм	Заполнитель термосистемы
	от	до					
ТГП-160Сг	-50	+50	1 и 1,5	1,6; 2,5; 4,0; 6,0;	160; 200; 250	125	Газ
	-50	+100		1,6; 2,5; 4,0; 6,0 10,0; 12,0; 25,0; 40,0	315; 400; 500; 630	250	
	-50	+150		1,6; 2,5; 4,0; 6,0 10,0; 12,0; 25,0; 40,0	315; 400; 500; 630	250	
	0	+150		1,6; 2,5; 4,0; 6,0	160, 200 250	125	
	0	+200	1,5	1,6; 2,5; 4,0; 6,0 10,0; 12,0; 25,0	315; 400; 500; 630	250	
	+100	+300		1,6; 2,5; 4,0; 6,0	160, 200 250	125	
	+100	+300		1,6; 2,5; 4,0; 6,0 10,0; 12,0; 25,0	315; 400; 500; 630	250	
	0	+400		1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0	315; 400; 500; 630	250	
ТКП-160Сг	-25	+35	1 и 1,5	1,6; 2,5; 4,0; 6,0 10,0; 16,0; 25,0	125; 160; 200; 250; 315; 400	78	Конденсат
	-25	+75		1,6; 2,5; 4,0; 6,0 10,0; 16,0; 25,0	125; 160; 200; 250; 315; 400	78	
	0	+50		1,6; 2,5; 4,0; 6,0 10,0; 16,0; 25,0	125; 160; 200; 250; 315; 400	78	
	0	+100		1,6; 2,5; 4,0; 6,0 10,0; 16,0; 25,0	125; 160; 200; 250; 315; 400	78	
	0	+120	1,5	1,6; 2,5; 4,0; 6,0 10,0; 16,0; 25,0	125; 160; 200; 250; 315; 400	78	
	+50	+150		1,6; 2,5; 4,0; 6,0 10,0; 16,0; 25,0	125; 160; 200; 250; 315; 400	78	
	+100	+200		1,6; 2,5; 4,0; 6,0 10,0; 16,0; 25,0	125; 160; 200; 250; 315; 400	78	
	+200	+300		1,6; 2,5; 4,0; 6,0 10,0; 16,0; 25,0	125; 160; 200; 250; 315; 400	78	

Напряжение внешних коммутирующих цепей, В

- переменного тока 24, 40, 60, 110, 220

или

- постоянного тока 24, 60, 110, 220

Габаритные размеры, мм, не более 170x178x109

Масса без термосистемы, кг, не более 1,2

Условия эксплуатации (в зависимости от исполнения):

исполнение УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150

температура окружающего воздуха, °C

- для термометров ТКП-160Сг от -50 до 60

- для термометров ТГП-160Сг от -10 до 60

исполнение Т категории 3 по ГОСТ 15150

температура окружающего воздуха, °C

от -10 до 55

относительная влажность, %

до 80

Средний срок службы, лет, не менее 10

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на циферблат термометра методом фотохимической печати, на титульные листы руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки термометров в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
4И2.820.022 РЭ 4И2.820.022 ПС 2В4.078.002 (для ТГП-160Сг) 2В4.078.003 (для ТКП-160Сг) ОНЦ-РГ-09-4/14-Р17 БРО.364.082 ТУ	Термометр Руководство по эксплуатации Паспорт Штуцер Штуцер Розетка	1 шт. 1 экз. 1 экз. 1 компл. 1 компл. 1 шт.	В зависимости от заказа Допускается 4И6.604.001
П р и м е ч а н и я			
1 Комплект штуцера 2В4.078.002 состоит из: штуцера уплотнительного 2В8.653.132 - 1 шт.; штуцера присоединительного 2В8.652.005 - 1 шт.; вкладыша 2В8.214.004 - 4 шт.; набивки сквозного плетения марки АГИ 6х6 ГОСТ 5152 (масса - 9 г).			
2 Комплект штуцера 2В4.078.003 состоит из: штуцера уплотнительного 2В8.653.131 - 1 шт.; штуцера присоединительного 2В8.652.047 - 1 шт.; вкладыша 2В8.214.005 - 4 шт.; набивки сквозного плетения марки АГИ 6х6 ГОСТ 5152 (масса - 6 г).			
3 При поставке потребителю в один адрес партии однотипных термометров допускается прилагать по одному экземпляру руководства по эксплуатации (РЭ) на каждые 3 термометра.			

ПОВЕРКА

Проверку термометров проводят по ГОСТ 8.305 «ГСИ. Термометры манометрические. Методы и средства поверки».

Межпроверочный интервал 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 16920 Термометры и преобразователи температуры манометрические. Общие технические требования и методы испытаний.

ТУ 4211-179-00225621-2006 Термометры манометрические показывающие сигнализирующие ТГП-160Сг, ТКП-160Сг. Технические условия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип термометров манометрических показывающих сигнализирующих ТГП-160Сг, ТКП-160Сг утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно Государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОАО «Теплоконтроль»
 420054, г.Казань, ул.Фрезерная, 1
 телефон (843) 278-32-32, факс (843) 278-33-34
 E-mail: teplocontrol@bancorp.ru

Генеральный директор
 ОАО «Теплоконтроль»

А.Г.Абдулин

