



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**ЕЕ.С.28.007.А № 48077**

**Срок действия до 13 сентября 2017 г.**

**НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**  
**Датчики весоизмерительные тензорезисторные D2**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
**Фирма "Deasar Sensors Ou", Эстония**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 51169-12**

**ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ**  
**ГОСТ Р 8.726-2010**

**ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от **13 сентября 2012 г. № 751**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин

"....." ..... 2012 г.

Серия СИ

№ 006610

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Датчики весоизмерительные тензорезисторные D2

#### Назначение средства измерений

Датчики весоизмерительные тензорезисторные D2 (далее – датчики) предназначены для измерений и преобразования воздействующей на датчик силы тяжести взвешиваемого объекта в аналоговый нормированный электрический измерительный сигнал.

#### Описание средства измерений

Принцип действия датчиков основан на преобразовании воздействующего на него усилия в деформацию сдвига упругого элемента и преобразовании этой деформации с помощью тензорезисторов в аналоговый электрический сигнал, пропорциональный этому усилию.

Датчики состоят из упругого элемента, тензорезисторов, соединенных по мостовой схеме, присоединительных элементов и устройств термокомпенсации и нормирования.

Датчики имеют следующее обозначение:

D2	X	–	XX	
				максимальная нагрузка, т
				A – исполнение из конструкционной стали
				S – исполнение из нержавеющей стали
				обозначение модификации



Рис. 1 Общий вид датчика D2 (1÷40 т)



Рис. 2 Общий вид датчика D2 (50; 100 т)

#### Метрологические и технические характеристики

Класс точности по ГОСТ Р 8.726-2010	C
Доля от пределов допускаемой погрешности весов ( $p_{LC}$ )	0,7
Число поверочных интервалов (n)	3000
Номинальный относительный выходной сигнал, мВ/В	2,0±0,002
Минимальный поверочный интервал датчика ( $v_{min}$ )	$E_{max}/10000$
Минимальная статическая нагрузка ( $E_{min}$ ), кг	0
Входное сопротивление, Ом	750±10
Выходное сопротивление, Ом	703±5
Напряжение питания, В	от 10 до 12
Максимальное напряжение, В	15
Предел допустимой нагрузки ( $E_{lim}$ ), % от $E_{max}$	150 120 (40;50;100т)
Диапазон рабочих температур, °С	от –40 до +50

Обозначение по влажности	СН
Среднее время наработки на отказ	20000 ч
Кабель: диаметр 6 мм длина 5,2/8м (1÷10т), 10м (15т), 10/12м (20т), 12/15м (25т), 12/16 (30т), 16м (40÷50т), 18м (100т)	

Пределы допускаемой погрешности приведены в таблице 1.

Таблица 1

Нагрузка, кг	Пределы допускаемой погрешности (mре), кг
от 0 до 500 v вкл.	$\pm 0,35 v$
свыше 500 v до 2000 v вкл.	$\pm 0,7 v$
свыше 2000 v до 10000 v вкл.	$\pm 1,05 v$

Габаритные размеры и масса датчиков приведены в таблице 2

Таблица 2

Максимальная нагрузка ( $E_{max}$ )	Габаритные размеры, мм		Масса, кг, не более
	ширина	высота	
1, 2 т	200	143	9,8
3, 5 т	224	169	10,3
10, 15, 20, 25, 30, 40 т	240	231	16,7
50 т	340	262	28,0
100 т	500	326	61,0

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится фотохимическим способом на маркировочную табличку, расположенную на датчике, и типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

### Комплектность средства измерений

В комплект поставки входят:

- датчик в упаковочной таре (пенопластовый профиль, картонная коробка) – 1 шт.
- руководство по эксплуатации (МА.427370.D2.РЭ) – 1 экз.

### Поверка

осуществляется по Приложению В «Методика поверки» ГОСТ Р 8.726-2010.

Основные средства поверки – рабочие эталоны 1-го разряда по ГОСТ Р 8.663-2009 с пределами допускаемых значений доверительных границ относительной погрешности  $\delta = 0,01\%$ ; прибор для измерения выходного сигнала датчика (вольтметр-калибратор класса точности 0,005), гири класса точности  $M_1$  по ГОСТ 7328-2001.

**Сведения о методиках (методах) измерений** изложены в ГОСТ Р 8.726-2010 «Датчики весоизмерительные. Общие технические требования. Методы испытаний».

### Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к датчикам весоизмерительным тензорезисторным D2

1 ГОСТ Р 8.726-2010 «Датчики весоизмерительные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

2 ГОСТ 8.021-2005 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы»;

3 ГОСТ Р 8.663-2009 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений силы»;

4 Техническая документация фирмы «Deasar Sensors Oü», Эстония.

**Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**

Осуществление торговли и товарообменных операций, выполнение государственных учетных операций

**Изготовитель**

Фирма «Deasar Sensors Ou», Эстония.

Адрес: 41531, Eesti, Johvi, Rakvere, 5a

**Заявитель**

ООО Торговый Дом «Ингрия» (ООО ТД «Ингрия»), г. Санкт-Петербург

195273, г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д.63, лит.А, оф.103

Тел./факс: +7 (812) 309-29-02, e-mail: [info@i-ves.ru](mailto:info@i-ves.ru)

**Испытательный центр**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «СНИИМ»)

Адрес: 630004, Новосибирск, 4 пр. Димитрова, 4,

тел. (3832) 10-08-14, факс (3832) 10-13-60 , e-mail: [director@sniim.nsk.ru](mailto:director@sniim.nsk.ru)

аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФГУП «СНИИМ» №30007-09 от 12.12.2009 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

Ф.В.Булыгин

М.П.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2012 г.